

# Acidente com carreta interdita sentido Sul da BR-101 na Grande Florianópolis; veja vídeo

Interdição durou 6 horas; motorista morreu carbonizado

25/11/2020 - 12h22 - Atualizada em: 25/11/2020 - 14h44



O sentido sul da **BR-101** ficou interditado durante 6 horas nesta quarta-feira (25) em **Paulo Lopes**, na Grande Florianópolis, segundo a Polícia Rodoviária Federal. De acordo com os policiais, uma carreta com fardos de celulose tombou no começo da manhã no km 259 da rodovia, arrastou e pegou fogo. O motorista morreu carbonizado.

Conforme informações da PRF, o veículo foi retirado da rodovia, mas a carga continuou sobre a pista e em chamas. Durante a remoção do material o sentido sul da rodovia ficou interditado, com um congestionamento que chegou a aproximadamente 30 km. No começo da tarde a pista foi liberada para o trânsito de veículos.



Veículo tombou e pegou fogo no km 259 da BR-101(Foto: *Divulgação/Polícia Rodoviária Federal*)

Fonte: <https://www.nsctotal.com.br/noticias/acidente-com-carreta-interdita-sentido-sul-da-br-101-na-grande-florianopolis>